

## Ponorná elektroda MPE 2

### Použití:

Pro snímání hladiny vodivých kapalin.

### Montáž:

1. Vyšroubovat vývodku z tělesa sondy
2. Odizolovaný vodič zajistit v tělese sondy
3. Našroubovat těleso vývodky
4. Utáhnout matici vývodky

### Technické údaje:

Doporučený průměr přívodního vodiče	2,5 - 4 mm
Teplota okolí	max +50 °C
Krytí	IP 68
Pracovní poloha	svislá
Rozměry	16 x 100 mm
Maximální hloubka vodního sloupce	30 m

### Likvidace

Přepravní sáček, plastové pouzdro sondy a vývodka patří do kategorie odpadů plastový odpad. Kovové části patří do kategorie kovový odpad.

