

Hladinový spínač MHS 8AC DIN



Hladinový spínač ve vestavném provedení na lištu DIN

Použití:

Hladinový spínač je určen ke spínání elektrických obvodů v závislosti na výšce hladiny vodivé kapaliny. Lze jej použít k zabezpečení čerpadla proti chodu bez vody, k udržování požadované výšky hladiny v nádrži a signalizaci výšky vodního sloupce. Provedení umožňuje volbu funkce – **čerpání ze studny**, nebo **čerpání do nádrže**. Tato změna se provádí přestavením propojky podle popisu na plošném spoji hladinového spínače.

Popis:

Vlastní spínač je tvořen deskou plošných spojů, na které jsou umístěny veškeré prvky spínače včetně připojovací svorkovnice, síťového transformátoru a výstupního relé. Kontakt relé umožňuje přímé spínání jednofázového čerpadla, stykače, nebo signalizačních obvodů. K hladinovému spínači je možno připojit kontakt tlakového spínače a kontakt tepelné ochrany. Provozní stavy hladinového spínače jsou indikovány diodami LED. Zelená LED indikuje přítomnost síťového napájecího napětí - PŘIPRAVENO, žlutá LED indikuje sepnutý provozní stav - sepnutí kontaktu výstupního relé - PROVOZ. Rudá LED indikuje sepnutý stav tlakového spínače (bude-li použit). Deska plošného spoje snímače je vestavěna v krabičce s přichycením na lištu DIN.

Popis funkce a nastavení:

a) čerpání vody ze studny

Po zaplavení horní elektrody elektronický obvod sepne výstupní relé. Kontakt relé sepne čerpadlo a to začne odčerpávat vodu ze studny. Hladina vody bude klesat. Čerpadlo bude pokračovat, dokud hladina neklesne pod úroveň spodních elektrod. V tom okamžiku elektronický obvod rozepne relé, čerpání se zastaví. K opětovnému sepnutí dojde až po stoupení vodního sloupce k horní elektrodě. Hladina je tedy udržována mezi dvěma spodními a horní elektrodou.

b) čerpání vody do nádrže.

Tato funkce je obdobná jako předchozí s tím, že čerpadlo spíná při poklesu hladiny pod spodní elektrody a vypíná při stoupení hladiny na horní elektrodu.

Nastavení funkce pro čerpání ze studny nebo do nádrže se volí zkratovací propojkou podle vyobrazení.

c) signalizace výšky hladiny

V tomto případě se propojí svorky 1,2 a použijí pouze dvě elektrody připojené na svorky 2 a 3. Zkratovací propojkou lze navolit signalizaci dosažení hladiny k elektrodám nebo signalizaci poklesu hladiny pod elektrody.

Nastavení požadované citlivosti pro sepnutí relé

Odporovým trimrem je možno nastavit v případě potřeby požadovanou citlivost pro sepnutí relé. Při případném seřizování postupujte tak, aby relé po zaplavení elektrod spolehlivě sepnulo. Z výroby je nastavena nejvyšší citlivost, tj. trimr je otočen doprava na 100 μ s.

Popis výstupních svorek spínače:

- | | |
|----|---|
| 1 | - Horní elektroda |
| 2 | - Spodní elektroda |
| 3 | - Společná elektroda |
| 4 | |
| 5 | Svorky kontaktu relé |
| 6 | |
| L | - Svorky přívodní fáze |
| L1 | - Přívodní svorka napájení transformátoru spínače |
| N | - Svorky připojení nulového vodiče |
| PE | - Svorky připojení ochranného vodiče |




Technické údaje:

Napájecí napětí	230V, 50Hz
Příkon	2 VA
Zatížitelnost	8A - 230V, 50Hz
Napájení sond	12 V, 50 Hz
Max. kapacita kabelu sond	50 nF
Teplota okolí	max 40°C
Vlhkost okolí	max 75 % (bez kondenzace)
Krytí	IP 20
Rozměry	70x90x60 mm 4M DIN
Pracovní poloha	libovolná

Montážní pokyny:

Montáž a oživení hladinových spínačů MHS smí provádět osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Po zapojení zkонтrolujte správnou funkci hladinového spínače - vypnutí a zapnutí čerpadla po dosažení nastavených hladin. Zařízení může být spuštěno do provozu po provedení výchozí revize ve smyslu normy ČSN 33 15 00 a 33 2000 6 61.



Poznámky:

V případě nezapojení kontaktu tepelné ochrany -**ST** se propojí svorky L1 a L podle schématu.

V případě nezapojení kontaktu tlakového snímače -**SP** se propojí svorky L a 4.

Výrobní číslo: _____

Datum výroby

Datum prodeje

Datum uvedení
do provozu

Podpis kontroly

Podpis a razítko

Podpis a razítko oprávněné
osoby nebo organizace

